

左右の部位間違い解消： 一目で分かるボディマーク（乳腺＆腎臓）

乳腺と腎臓に関しては、以前から左右の入力間違いが発生していました。

その対策として、左右のボディマークの色を変え

一目で左右を判別できる様にすることで間違いを無くすことが出来ました。

また、過去画像を表示しながら検査をしています、拡大せずに左右が判別でき、
検査時に手を止めることなく確認が可能になりました。

